

ISO 9001

ШАРИКОВЫЕ
ВИНТОВЫЕ
ПЕРЕДАЧИ



МИКРОН®

МИКРОН является убежденным и последовательным приверженцем бескомпромиссной позиции в вопросах **Качества**, предполагая **Качество** не столько философской категорией, сколько целью и смыслом осознанного труда разумных людей, избравших собственный жизненный путь на основе коллективного стремления к лучшей жизни.

ISO 9001



МИКРОН MICRON

МИКРОН – один из ведущих производителей шариковых винтовых передач (ШВП). На предприятии используется самое современное технологическое оборудование, работает собственная проектная организация, внедрены эффективные методы управления. Система Менеджмента Качества сертифицирована на соответствие стандарту ISO:9001; продукция соответствует всем требованиям международных стандартов и поставляется во все регионы мира.

Применение ШВП даёт возможность создать экономичные, надёжные высокопродуктивные механизмы благодаря высокой способности к нагрузкам, долговечности, высокой осевой жесткости, плавности движения, КПД 85-90%, надёжности при высоких скоростях.

Указанные преимущества обеспечиваются заменой трения скольжения трением качения, твёрдостью рабочих поверхностей HRC 59-61, оптимальным соотношением диаметра шарика, радиуса профиля и угла контакта, правильным выбором типоразмера ШВП.

MICRON is among top world ball screw manufactures. The factory is equipped with present-day technical machines and tools, has its own design office, and uses effective production control. Company's Quality Management System conforms to ISO:9001. MICRON's products meet all international standards and though are exported to all regions of the world.

Ball screw use allows economical, reliable, efficient mechanisms creation. Ball screws have high carrying capacity, long life, high axial rigidity, soft movement, efficiency of 85–90%, high speed reliability.

Those characteristics are provided by rolling friction instead of sliding friction, HRC 59-61 hardness of working faces, optimal correlation of ball diameter, thread profile radius and contact angle, correct selection of ball screw series.



ПРИМЕНЕНИЕ ШВП BALL SCREW USAGE

Применение шариковых винтовых передач (ШВП) даёт возможность создать экономичные, надёжные, высокопроизводительные механизмы благодаря следующим качествам:

- высокая нагрузочная способность;
- большая долговечность;
- высокая осевая жёсткость;
- плавность хода;
- высокий коэффициент полезного действия (85–90%);
- надёжность при работе на высоких скоростях;

Указанные преимущества обеспечиваются за счёт:

- замены трения скольжения трением качения;
- твёрдости рабочих поверхностей HRC 59–61;
- оптимального соотношения диаметра шарика, радиуса профиля резьбы и угла контакта;
- оптимального выбора типоразмера ШВП.

ШВП с успехом применяются в:

- станкостроительной промышленности;
- сталелитейной промышленности;
- автомобильной промышленности;
- ядерной технике;
- авиастроительной промышленности;
- военной технике;
- медицинской технике;
- всех отраслях общего машиностроения.

Размеры выпускаемых ШВП:

- диаметр от 8 до 125 мм;
 - шаг резьбы от 1,5 до 50 мм;
 - длина винта до 3000 мм (передачи большей длины требуют дополнительного согласования).
- Возможен выпуск передач по специальному заказу.

Метрологическое и специальное оборудование обеспечивает контроль по всем техническим и эксплуатационным характеристикам: кинематической и геометрической точности, моменту холостого хода, жёсткости и т. д. При освоении новой конструкции ШВП мы проводим стендовые испытания на долговечность.

Using of ball screws allows you to make machines of high economical effectiveness, reliability, efficiency because of following ball screws' qualities:

- high loading ability;
- long life;
- high axial rigidity;
- easy travel;
- high efficiency of 85–90%;
- reliability at high speeds.

These advantages are based upon:

- sliding friction replaced by rolling friction;
- HRC 59–61 hardness of working surfaces;
- optimal correlation of ball diameter, thread profile radius, and contact angle;
- correct selection of ball screw series.

Ball screws are used widely in:

- machine-tool construction;
- mechanical engineering;
- steel industry;
- automobile industry;
- nuclear technology;
- aircraft industry;
- military equipment;
- medical equipment.

We manufacture ball screws:

- with diameter 8 to 125 mm;
- with 1,5 to 50 mm lead;
- with screw length up to 3000 mm, and even longer screws are available upon request;
- based on your custom drawings.

We constantly check and control ball screws manufactured for kinematics and geometrical precision, drag torque, rigidity and so on. All ball screws of new designs are stand-tested for their life.



ТИПОРАЗМЕРЫ ШВП BALL SCREW SERIES



OMB01

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением гаек с цилиндрическим фланцевым корпусом. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется, преимущественно, в ремонтных целях.

Preload ball screws. Preload is made by gear rims arranged on semi-nuts in tubular housing. Gothic arc profile thread. Usually used in repair tasks.

OMB10, OMB15

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением гаек с призматическим корпусом. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется, преимущественно, в ремонтных целях.

Preload ball screws. Preload is made the same way as for OMB01, but with semi-nuts in prism housing. Gothic arc profile thread. Usually used in repair tasks.

OMB 22

ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется для обеспечения транспортных перемещений с возможностью установки фланца любой конфигурации при помощи прецизионной метрической резьбы.

Preload or non-preload ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for precision travels, allows any design flange installation because of precision metric thread.

OMB 25, OMB 30, OMB 35

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым кольцом. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется для обеспечения прецизионных перемещений.

Ball screws with preload made and fixed by differential gear ring. Gothic arc profile thread. Used for precision travels.

OMB 40, OMB 45

ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется для обеспечения прецизионных или транспортных перемещений.

Preload and or-preload ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for precision and transport travels.

OMB 50

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан осевым смещением витков резьбы гачной группы. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется для обеспечения прецизионных перемещений.

Ball screws with preload made by axial offset displacement of nut thread turns. Gothic arc profile thread. Used for precision travels.

OMB 55

Миниатюрные ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется для обеспечения прецизионных или транспортных перемещений.


Miniature preload or non-preload ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for precision and transport travels.

OMB 65

Многозаходная ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг обеспечивается селективно. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется для обеспечения высоких скоростей прецизионных или транспортных перемещений.

Preload or non-preload multi-start ball screws. Preload is made selectively. Gothic arc profile thread. Used for high-speed precision and transport travels.

OMB01



Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением гаек с корпусом.

Pre-loading is created and fixed by differential toothed of nuts with housing.

| d_0 , mm | p , mm | i^* | L , mm | D , mm | B , mm | D_1 , mm | D_2 , mm | d_3 , mm | d_4 , mm | d_5 , mm | h , mm |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 25 | 5 | 3+3 | 80 | 50 | 12 | 80 | 65 | 5,8 | 11 | 7 | 6 |
| 32 | 5 | 3+3 | 80 | 60 | 16 | 95 | 75 | 5,8 | 14 | 9 | 8 |
| 40 | 5 | 3+3 | 80 | 70 | 20 | 110 | 88 | 5,8 | 17 | 11 | 10 |
| 40 | 10 | 3+3 | 130 | 70 | 20 | 110 | 88 | 5,8 | 17 | 11 | 10 |
| 50 | 5 | 3+3 | 80 | 80 | 20 | 125 | 100 | 5,8 | 17 | 11 | 10 |
| 50 | 10 | 3+3 | 130 | 85 | 24 | 130 | 105 | 7,8 | 19 | 13 | 12 |
| 63 | 10 | 3+3 | 130 | 100 | 24 | 150 | 124 | 7,8 | 19 | 13 | 12 |
| 80 | 10 | 3+3 | 130 | 120 | 28 | 180 | 148 | 9,8 | 26 | 17 | 16 |
| 80 | 20 | 3+3 | 240 | 130 | 28 | 190 | 158 | 9,8 | 26 | 17 | 16 |
| 100 | 10 | 3+3 | 130 | 140 | 28 | 200 | 168 | 9,8 | 26 | 17 | 16 |
| 100 | 20 | 3+3 | 240 | 150 | 28 | 210 | 178 | 9,8 | 26 | 17 | 16 |

* i – число рабочих контуров гайки.

Изготовление $i \neq 3$ оговаривается дополнительно. Конструкция не предусматривает установку очистителей специальной резьбы. Возможно изготовление присоединительных поверхностей фланца по специальному заказу. Передачи других типоразмеров выпускаются по специальному заказу.

* i – nut working contour quantity.



$i \neq 3$ manufacturing is available upon request. Design does not allow wiper installation. Custom flange interfaces are available upon request. Custom size ball screws are available upon request.






OMB10/OMB15

OMB 10

OMB 15



Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением гаек с корпусом.
Pre-loading is created and fixed by differential toothed of nuts with housing.



| OMB10, OMB15 | | | | | | | | | | OMB10 | | | | | | OMB15 | | | | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| d ₀ , mm | p, mm | i*, mm | H, mm | L ₁ , mm | l ₁ , mm | d ₁ , mm | h ₁ , mm | l ₃ , mm | n×d ₂ | B, mm | l ₂ , mm | d ₂ , mm | d ₃ , mm | k, mm | k ₁ , mm | l ₄ , mm | B, mm | l ₂ , mm | d ₂ , mm | l ₄ , mm | k, mm | k ₁ , mm | h ₂ , mm | h ₃ , mm |
| 25 | 5 | 3+3 | 50 | 80 | 44 | 7,8 | 16 | 20 | 4 | 66 | 50 | 9 | 9 | 18 | 8 | 30 | 60 | 45 | M8 | 30 | 18 | 7,5 | 10 | 18 |
| 32 | 5 | 3+3 | 60 | 80 | 44 | 7,8 | 16 | 20 | 4 | 90 | 70 | 11 | 11 | 18 | 10 | 40 | 72 | 55 | M10 | 38 | 18 | 8,5 | 13 | 22 |
| 40 | 5 | 3+3 | 72 | 80 | 44 | 7,8 | 16 | 20 | 4 | 100 | 76 | 13 | 13 | 18 | 12 | 50 | 85 | 66 | M12 | 47 | 18 | 9,5 | 12 | 23 |
| 40 | 10 | 3+3 | 72 | 130 | 47 | 7,8 | 16 | 20 | 6 | 100 | 76 | 13 | 13 | 18 | 12 | 50 | 85 | 66 | M12 | 47 | 18 | 9,5 | 12 | 23 |
| 50 | 5 | 3+3 | 84 | 80 | 44 | 9,8 | 20 | 20 | 4 | 110 | 86 | 13 | 13 | 18 | 12 | 60 | 90 | 70 | M12 | 50 | 18 | 10 | 12 | 23 |
| 50 | 10 | 3+3 | 90 | 130 | 47 | 9,8 | 20 | 20 | 6 | 114 | 90 | 13 | 13 | 18 | 12 | 60 | 90 | 70 | M12 | 50 | 18 | 10 | 12 | 23 |
| 63 | 10 | 3+3 | 108 | 130 | 47 | 9,8 | 20 | 24 | 6 | 144 | 112 | 17 | 17 | 18 | 16 | 70 | 114 | 90 | M16 | 66 | 18 | 12 | 21 | 32 |
| 80 | 10 | 3+3 | 126 | 130 | 45 | 12 | 24 | 24 | 6 | 150 | 123 | 17 | 17 | 20 | 14 | 90 | 120 | 95 | M16 | 70 | 15 | 13 | 17 | 28 |
| 80 | 20 | 3+3 | 132 | 240 | 64 | 12 | 24 | 30 | 8 | 182 | 140 | 22 | 17 | 24 | 21 | 100 | 145 | 115 | M20 | 85 | 24 | 15 | 23 | 35 |
| 100 | 10 | 3+3 | 150 | 130 | 92 | 12 | 24 | 30 | 4 | 212 | 160 | 26 | 17 | 19 | 26 | 110 | 168 | 135 | M24 | 102 | 19 | 17 | 30 | 45 |
| 100 | 20 | 3+3 | 156 | 240 | 64 | 12 | 24 | 30 | 8 | 220 | 168 | 26 | 17 | 24 | 26 | 110 | 168 | 135 | M24 | 102 | 24 | 17 | 30 | 45 |

*i – число рабочих контуров гайки.

Изготовление i≠3+3 оговаривается дополнительно. Конструкция не предусматривает установку очистителей резьбы.


*i – nut working contour quantity.

Custom i≠3 +3 screws are available upon request. Design does not allow wiper installation.


ISO 9001

OMB22/OMB65

OMB 22



OMB 65 (двухзаходная/double-start)




OMB 22

| d_{or} mm | p mm | i^* | Dh_{12r} mm | D_{1r} mm | L_{1r} mm | I_{1r} mm | I_{2r} mm | I_{3r} mm | F | d_{1r} mm | C kN | C_{0r} kN |
|----------------|-----------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|-----------|----------------|
| 16 | 5 | 4 | 32 | M 30x1,5 | 57,5 | 16,5 | 8,5 | 10,5 | M6x1 | 4 | 10,1 | 12,1 |
| 20 | 5 | 4 | 38 | M 35x1,5 | 57,5 | 16,5 | 8,5 | 10,5 | M6x1 | 4 | 14,8 | 20,7 |
| 25 | 5 | 5 | 42 | M 40x1,5 | 63,5 | 17 | 8,5 | 10,5 | M6x1 | 4 | 20,4 | 33,7 |
| 25 | 10 | 6 | 42 | M 40x1,5 | 61 | 17 | 8,5 | 10 | M6x1 | 4 | 19,9 | 31,8 |
| 32 | 5 | 5 | 52 | M 48x1,5 | 65,5 | 19 | 10 | 10,5 | M6x1 | 5 | 23,3 | 45,5 |
| 32 | 10 | 4 | 52 | M 48x1,5 | 85 | 19 | 10 | 12 | M6x1 | 5 | 33,8 | 52 |
| 40 | 5 | 5 | 58 | M 56x1,5 | 67,5 | 19 | 10 | 12 | M8x1 | 5 | 26,3 | 59,2 |
| 40 | 10 | 5 | 65 | M 60x2,0 | 105,5 | 27 | 15 | 13 | M8x1 | 6 | 78,6 | 136,2 |
| 50 | 10 | 6 | 78 | M 72x2,0 | 118 | 29 | 16 | 13 | M8x1 | 6 | 97,8 | 213,2 |
| 63 | 10 | 6 | 92 | M 85x2,0 | 118 | 29 | 16 | 13 | M8x1 | 6 | 109,7 | 275,6 |
| 80 | 10 | 6 | 120 | M110x2,0-6e | 126 | 34 | 18 | 15,5 | M8x1 | 8 | 121,9 | 375 |
| 80 | 20 | 5 | 120 | M110x2,0-6e | 187 | 39 | 22 | 18 | M8x1 | 8 | 213,7 | 496 |

Натяг создан и зафиксирован с помощью профиля резьбы «готи-ческая арка» (4-точечный контакт). Preload is made and fixed by "Gothic Arc" profile thread (4-point contact).

Гайка с гарантированным зазором, предварительным натягом 2%, 5% от $C_{дин}$
Nut with non-preload, preload 2%,5% from C_{dyn}




OMB 65


| d_{or} mm | p mm | i^* | $Dg6$ mm | I_{1r} mm | L_{1r} mm | L_{2r} mm | D_{1r} mm | D_{2r} mm | d_{2r} mm | B mm | V mm | I_{2r} mm | Фланец Flange | I_{3r} mm | h mm | C kN | C_{0r} kN |
|----------------|-----------|-------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------------|------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 20 | 20 | 3,6 | 36g6 | 20 | 59 | 44 | 58 | 47 | 6,6 | 10 | M6 | 5 | A | 14 | 2 | 11,5 | 17,5 |
| 25 | 25 | 3,6 | 40g6 | 20 | 71 | 48 | 62 | 51 | 6,6 | 10 | M6 | 5 | A | 15,5 | 2 | 13 | 22,6 |
| 32 | 20 | 5,6 | 56g6 | 25 | 83 | 68 | 86 | 71 | 9 | 12 | M6 | 6 | A | 17 | 2 | 47,2 | 83,2 |
| 32 | 32 | 5,6 | 56g6 | 35 | 90 | 68 | 86 | 71 | 9 | 12 | M6 | 6 | A | 21,5 | 2 | 46,2 | 81,4 |
| 40 | 20 | 5,6 | 63g6 | 25 | 83 | 70 | 93 | 78 | 9 | 14 | M8x1 | 7 | B | 19,5 | 2 | 52,2 | 103,6 |
| 40 | 40 | 5,6 | 70g6 | 25 | 104 | 77 | 100 | 85 | 9 | 14 | M8x1 | 7 | B | 21 | 2 | 59,7 | 108,9 |
| 50 | 20 | 5,6 | 75g6 | 16 | 85 | 85 | 110 | 93 | 11 | 16 | M8x1 | 8 | B | 22 | 2 | 78,8 | 188,7 |
| 63 | 20 | 5,6 | 95g6 | 18 | 86 | 100 | 135 | 115 | 13,5 | 20 | M8x1 | 10 | B | 24 | 2 | 103 | 270,8 |

OMB25 / OMB30 / OMB35






OMB 25



OMB 30



OMB 35



| D _н mm | P, mm | L _н , mm | | | | | | Dg6, mm | l _н , mm | D _н , mm | D _н , mm | d _н , mm | L _н , mm | L _н , mm | Фланец Flange | B | l _н , mm | B _н , mm | E _н , mm | h, mm |
|----------------------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| | | i+2 | i+3 | i+4 | i+5 | i+6 | i+7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5 | 76 | 87 | 98 | | | 28g6 | 10 | 48 | 38 | 5,5 | 40 | 44 | A | 10 | 5 | 5,5 | 8 | 14 | 20 | 4 | 2,5 | 1 | |
| 20 | 5 | 76 | 87 | 98 | | | 36g6 | 10 | 58 | 47 | 6,6 | 44 | 51 | A | 10 | 5 | 5,5 | 8 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
| 25 | 5 | 77 | 88 | 99 | | | 40g6 | 10 | 62 | 51 | 6,6 | 48 | 55 | A | 10 | 5 | 6 | 9 | 14 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
| 25 | 10 | 107 | 130 | | | | 40g6 | 16 | 62 | 51 | 6,6 | 48 | 55 | A | 10 | 5 | 6 | 9 | 20 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
| 32 | 5 | 79 | 90 | 101 | 112 | 122 | 50g6 | 10 | 80 | 65 | 9 | 62 | 71 | A | 12 | 6 | 6 | 9 | 18 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
| 32 | 10 | 109 | 132 | 154 | | | 50g6 | 16 | 80 | 65 | 9 | 62 | 71 | A | 12 | 6 | 6 | 9 | 26 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
| 40 | 5 | | 94 | 105 | 116 | 126 | 63g6 | 10 | 93 | 78 | 9 | 70 | 81,5 | B | 14 | 7 | 7 | 10 | 23 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
| 40 | 10 | | 141 | 163 | 184 | 204 | 63g6 | 16 | 93 | 78 | 9 | 70 | 81,5 | B | 14 | 7 | 7 | 10 | 34 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
| 40 | 20 | 168 | 215 | | | | 63g6 | 25 | 93 | 78 | 9 | 70 | 81,5 | B | 14 | 7 | 7 | 10 | 58 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
| 50 | 5 | | 96 | 107 | 118 | 128 | 75g6 | 10 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 8 | 7 | 11 | 24 | 20 | 5 | 3 | 1 | |
| 50 | 10 | | 143 | 165 | 186 | 206 | 75g6 | 16 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 8 | 7 | 11 | 36 | 20 | 5 | 3 | 2 | |
| 50 | 20 | | 220,5 | 263,5 | 305,5 | | 75g6 | 25 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 8 | 7 | 11 | 60 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
| 63 | 5 | | 103 | 114 | 124 | 134 | 90g6 | 10 | 125 | 108 | 11 | 95 | 110 | B | 18 | 9 | 7 | 11 | 24 | 32 | 6 | 3,5 | 1 | |
| 63 | 10 | | 149 | 171 | 192 | 213 | 90g6 | 16 | 125 | 108 | 11 | 95 | 110 | B | 18 | 9 | 7 | 11 | 35 | 32 | 6 | 3,5 | 2 | |
| 63 | 20 | | 236,5 | 280,5 | 322,5 | | 95g6 | 25 | 135 | 115 | 13,5 | 100 | 117,5 | B | 20 | 10 | 9 | 11 | 64 | 32 | 6 | 3,5 | 4 | |
| 80 | 10 | | 155 | 177 | 198 | 219 | 105g6 | 16 | 145 | 125 | 13,5 | 110 | 127,5 | B | 20 | 10 | 9 | 12 | 44 | 32 | 6 | 3,5 | 2 | |
| 80 | 20 | | 250,5 | 293,5 | 335,5 | 376,5 | 125g6 | 25 | 165 | 145 | 13,5 | 130 | 147,5 | B | 25 | 12,5 | 9 | 12 | 64 | 32 | 6 | 3,5 | 2 | |
| 100 | 10 | | | 184 | 205 | 226 | 125g6 | 16 | 165 | 145 | 13,5 | 130 | 147,5 | B | 22 | 11 | 10 | 12 | 44 | 32 | 8 | 4 | 2 | |
| 100 | 20 | | | 307,5 | 349,5 | 390,5 | 150g6 | 25 | 202 | 176 | 17,5 | 155 | 178,5 | B | 30 | 15 | 10 | 12 | 64 | 40 | 8 | 4 | 4 | |
| 125 | 10 | | | 187 | 208 | 229 | 150g6 | 16 | 202 | 176 | 17,5 | 155 | 178,5 | B | 25 | 12,5 | 10 | 12 | 44 | 32 | 8 | 4 | 2 | |
| 125 | 20 | | | 307,5 | 349,5 | 390,5 | 170g6 | 25 | 222 | 196 | 17,5 | 175 | 198,5 | B | 30 | 15 | 10 | 12 | 64 | 40 | 8 | 4 | 4 | |

*i – число рабочих контуров гайки.

ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу. Присоединительные размеры гаек соответствуют DIN 69051/5. Возможно изготовление формы фланца и расположение крепежных отверстий по специальному заказу.

*i – nut working contour quantity.


Custom size and load ball screws are available upon request. Nut interfaces conform to DIN 69051/5. Custom shape flange and fixing hole screws are available upon request.

Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым кольцом. Preload is made and fixed by differential gear ring.





Гайка с предварительным натягом 5%, 10% от C_{дин}. Nut with preload 5%, 10% from C_{dyn}.

OMB40/OMB45

OMB 40



OMB 45



Натяг создан и зафиксирован с помощью профиля резьбы «готическая арка» (4-точечный контакт).
Preload is made and fixed by "Gothic Arc" profile thread (4-point contact).

Гайка с гарантированным зазором, предварительным натягом 2%, 5% от $C_{дин}$
Nut with non-preload, preload 2%, 5% from C_{dyn}



| OMB40, OMB45 | | | | | | | OMB45 | | | | | | | | | | OMB40 | | | | | | |
|--------------|----------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|----------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|------------|
| d_o , mm | P , mm | i^* | L_1 , mm | $Dg6$, mm | C_1 , kN | C_2 , kN | D_1 , mm | D_2 , mm | d_2 , mm | L_2 , mm | L_3 , mm | Фланец Flange | B , mm | l_1 , mm | l_2 , mm | l_3 , mm | h , mm | F , mm | l_4 , mm | B_1 , mm | E , mm | l , mm | l_r , mm |
| 16 | 2,5 | 3 | 40 | 28g6 | 5 | 9,6 | 48 | 38 | 5,5 | 40 | 44 | A | 10 | 8 | 5 | 5,5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 14 | 13 |
| 16 | 5 | 3 | 48,5 | 28g6 | 9,5 | 10,9 | 48 | 38 | 5,5 | 40 | 44 | A | 10 | 10 | 5 | 5,5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 20 | 14 |
| 20 | 5 | 3 | 48,5 | 36g6 | 11,5 | 15,5 | 58 | 47 | 6,6 | 44 | 51 | A | 10 | 10 | 5 | 5,5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | 14 |
| 25 | 5 | 3 | 49 | 40g6 | 13,1 | 20,2 | 62 | 51 | 6,6 | 48 | 55 | A | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 14 |
| 25 | 10 | 6 | 60,6 | 40g6 | 19,9 | 31,8 | 62 | 51 | 6,6 | 48 | 55 | A | 10 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 20 |
| 32 | 5 | 4 | 57 | 50g6 | 19,3 | 36,3 | 80 | 65 | 9 | 62 | 71 | A | 12 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 18 |
| 32 | 10 | 3 | 73 | 50g6 | 26,4 | 39 | 80 | 65 | 9 | 62 | 71 | A | 12 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 26 |
| 40 | 5 | 5 | 66 | 63g6 | 26,3 | 59,2 | 93 | 78 | 9 | 70 | 81,5 | B | 14 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 10 | 5 | 3 | 20 | 23 |
| 40 | 10 | 4 | 88,5 | 63g6 | 64,9 | 109 | 93 | 78 | 9 | 70 | 81,5 | B | 14 | 16 | 7 | 7 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 20 | 34 |
| 50 | 5 | 5 | 68 | 75g6 | 32,8 | 74 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5 | 3 | 20 | 24 |
| 50 | 10 | 4 | 92 | 75g6 | 66,4 | 134,3 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 3 | 20 | 36 |
| 63 | 10 | 5 | 103,5 | 90g6 | 93,8 | 229,7 | 125 | 108 | 11 | 95 | 110 | B | 18 | 16 | 9 | 7 | 2 | 5 | 11 | 6 | 4 | 32 | 35 |
| 80 | 10 | 6 | 121 | 105g6 | 121,9 | 374,9 | 145 | 125 | 14 | 110 | 128 | B | 20 | 16 | 10 | 9 | 2 | 5 | 12 | 6 | 4 | 32 | 44 |
| 80 | 20 | 4 | 160,5 | 125g6 | 176,4 | 396,7 | 165 | 145 | 14 | 130 | 148 | B | 25 | 25 | 12,5 | 9 | 4 | 5 | 12 | 6 | 4 | 32 | 64 |

*i – число рабочих контуров гайки.

ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу. Присоединительные размеры гаек соответствуют DIN 69051/5. Возможно изготовление формы фланца и расположение крепежных отверстий по специальному заказу.


*i – nut working contour quantity.

Custom size and load ball screws are available upon request. Nut interfaces conform to DIN 69051/5. Screws with custom shape flange and fixing hole location are available upon request.




OMB50

OMB 50




Натяг создан осевым смещением витков резьбы в гайке на заданную величину
Preload is made by axial displacement of nut turns by value.

Гайка с предварительным натягом 5%, 10% от $C_{дин}$
Nut with preload 5%, 10% from C_{dyn}



| d_{or} mm | P, mm | i^* | L_1 mm | Dg6, mm | L_1 mm | D_{1r} mm | D_{2r} mm | d_{2r} mm | L_{2r} mm | L_{3r} mm | Фланец Flange | B, mm | L_2 mm | V, mm | L_3 mm | h, mm | C, kN | C_{or} kN |
|----------------|----------|-------|-------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------------|
| 16 | 5 | 2+2 | 55 | 28g6 | 10 | 48 | 38 | 5,5 | 40 | 44 | A | 10 | 5 | M6 | 5,5 | 1 | 6,7 | 7,2 |
| 20 | 5 | 3+3 | 68,5 | 36g6 | 10 | 58 | 47 | 6,6 | 44 | 51 | A | 10 | 5 | M6 | 5,5 | 1 | 12 | 16 |
| 25 | 5 | 3+3 | 69,5 | 40g6 | 10 | 62 | 51 | 6,6 | 48 | 55 | A | 10 | 5 | M6 | 6 | 1 | 13 | 20 |
| 25 | 10 | 2+2 | 83,5 | 40g6 | 16 | 62 | 51 | 6,6 | 48 | 55 | A | 10 | 5 | M6 | 6 | 1 | 10 | 14 |
| 32 | 5 | 4+4 | 83 | 50g6 | 10 | 80 | 65 | 9 | 62 | 71 | A | 12 | 6 | M6 | 6 | 1 | 19 | 36 |
| 32 | 10 | 3+3 | 105,5 | 50g6 | 16 | 80 | 65 | 9 | 62 | 71 | A | 12 | 6 | M6 | 6 | 2 | 26 | 39 |
| 40 | 5 | 5+5 | 97 | 63g6 | 10 | 93 | 78 | 9 | 70 | 81,5 | B | 14 | 7 | M8x1 | 7 | 1 | 26 | 59 |
| 40 | 10 | 4+4 | 142 | 63g6 | 16 | 93 | 78 | 9 | 70 | 81,5 | B | 14 | 7 | M8x1 | 7 | 2 | 54 | 93 |
| 50 | 5 | 5+5 | 103 | 75g6 | 10 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 8 | M8x1 | 7 | 1 | 27 | 77 |
| 50 | 10 | 3+3 | 120,5 | 75g6 | 16 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 8 | M8x1 | 7 | 2 | 54 | 107 |
| 50 | 10 | 4+4 | 144 | 75g6 | 16 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 8 | M8x1 | 7 | 2 | 69 | 142 |
| 50 | 10 | 5+5 | 172 | 75g6 | 16 | 110 | 93 | 11 | 85 | 97,5 | B | 16 | 8 | M8x1 | 7 | 2 | 84 | 178 |
| 63 | 10 | 5+5 | 166 | 90g6 | 16 | 125 | 108 | 11 | 95 | 110 | B | 18 | 9 | M8x1 | 7 | 2 | 94 | 230 |
| 80 | 10 | 6+6 | 192 | 105g6 | 16 | 145 | 125 | 13,5 | 110 | 127,5 | B | 20 | 10 | M8x1 | 9 | 2 | 115 | 363 |
| 80 | 20 | 3+3 | 219 | 125g6 | 25 | 165 | 145 | 13,5 | 130 | 147,5 | B | 25 | 12,5 | M8x1 | 9 | 4 | 133 | 298 |



* i – число рабочих контуров гайки.


ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу. Присоединительные размеры гаек соответствуют DIN 69051/5. Возможно изготовление формы фланца и расположение крепежных отверстий по специальному заказу.

* i – nut working contour quantity.


Custom size and load ball screws are available upon request. Nut interfaces conform to DIN 69051/5. Screws with custom shape flange and fixing hole location are available upon request.

ISO 9001


ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВИНТОВ SCREW INTERFACES




1




4




2



5




3





6

| d ₀ , mm | P, mm | d _{1r} , h _{6r} , mm | M _{1r} , mm | M _{2r} , mm | d _{2r} , h _{7r} , mm | d ₃ , h _{12r} , mm | d _{kr} , h _{12r} , mm | l _{kr} , H _{3r} , mm | l _{шr} , mm | l _{2r} , mm | l _{3r} , mm | l _{4r} , mm | l _{5r} , mm | l _r , mm по типам / b | | | |
|------------------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 2,5 | 12 | M12x1 | M5 | 10 | | 11,5 | 1,1 | 14 | 11 | 20 | | 11 | | 42 | 52 | 15 |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 5 | 20 | M20x1 | M5 | 16 | 14 | 19 | 1,3 | 25 | 15 | 30 | 11 | 14 | 70 | 59 | 72 | 18 |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 5 | 25 | M24x1,5 | M6 | 20 | 14 | 23,9 | 1,3 | 28 | 18 | 40 | 11 | 15 | 84 | 73 | 87 | 19 |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 5 | 30 | M30x1,5 | M10 | 25 | 18 | 28,6 | 1,6 | 36 | 20 | 50 | 15 | 19 | 104 | 89 | 106 | 24 |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 5 | 40 | M40x1,5 | M10 | 36 | 25 | 37,5 | 1,85 | 40 | 24 | 60 | 20 | 23 | 127 | 107 | 128 | 29 |
| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 10 | 50 | M50x1,5 | M12 | 40 | 30 | 47,5 | 2,15 | 50 | 26 | 70 | 20 | 27 | 143 | 123 | 148 | 33 |
| | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 10 | 60 | M60x1,5 | M16 | 55 | 40 | 57,5 | 2,15 | 60 | 28 | 80 | 22 | 31 | 161 | 139 | 167 | 38 |
| | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |



7



В торцах винтов предусматриваются резьбовые отверстия.

Thread holes are foreseen in screw ends.

| y types | | | b, mm | t, mm | K, mm |
|---------|-----|-----|-------|-------|-------|
| 5 | 6 | 7 | | | |
| 32 | 50 | 97 | 3 | 1,8 | |
| 42 | 60 | 126 | 5 | 3 | 10 |
| 47 | 63 | 145 | 6 | 3,5 | 10 |
| 56 | 75 | 174 | 8 | 4 | 13 |
| 68 | 100 | 219 | 10 | 5 | 18 |
| 78 | 120 | 260 | 12 | 5 | 24 |
| 87 | 145 | 300 | 16 | 6 | 32 |




По специальному заказу на присоединительных поверхностях возможно выполнение шлицев, оригинальных шпоночных пазов, поперечных отверстий, лысок и т. д. Все конструктивные элементы (поверхности под подшипники, шпонки, канавки, резьбы и т. д.) выполняются в соответствии с требованиями международных стандартов.

On custom request screw interfaces can have splines, original keyways, cross holes, flats, etc. All constructive elements (bearing faces, keys, slots, threads, etc.) are made in conformance with international standards.

Другие конструкции присоединительных поверхностей выпускаются по специальному заказу.


Other screw interfaces are available upon request.

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА PRELOAD CREATION METHODS




Осевым смещением либо поворотом двух полу гаек относительно друг друга с последующей фиксацией их положения. Полу гайки при этом упираются в компенсационное кольцо (**OMB25, OMB30 и OMB35**) либо во внутренний бурт специального корпуса (**OMB01, OMB10 и OMB15**).

By axial displacement or turn of two semi-nuts opposite one another with fixing of their position followed. Herewith semi-nuts plant against compensation ring (**OMB25, OMB30, and OMB35**) or internal shoulder of special case (**OMB01, OMB 10, and OMB15**).




Поворотом двух полу гаек относительно друг друга с последующей фиксацией их положения специальными механизмами (**OMB25, OMB30 и OMB35**).

By turn of two semi-nuts opposite one another with fixing of their position by special appliances followed (**OMB25, OMB30, and OMB35**).



Подбором диаметра шариков (**OMB40, OMB45**).

By ball diameter selection (**OMB40, OMB45**).



Смещением витка в гайке на расчётную величину Δ и подбором диаметра шариков (**OMB50**).

By displacement of nut turn on rated value Δ and ball diameter selection (**OMB50**).

КРИТИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ СИЛА CRITICAL AXIAL FORCE


Длина ШВП между опорными шейками ограничивается критической осевой силой

Ball screw length between bearing necks is limited by critical axial force:

$$P_{кр} = \frac{\pi^3 \cdot E \cdot d^4 \cdot S}{64 \cdot (\mu \cdot l)^2} \geq P_{max}$$

E – модуль упругости материала винта,
 $E = 2,1 \times 10^5$ МПа;
 d – диаметр резьбы винта по впадинам;
 S – коэффициент запаса винта,
 $S = 0,5...0,8$;
 μ – коэффициент, зависящий от способа закрепления винта;
 l – длина нагруженного участка винта, мм

E – material modulus of elasticity,
 $E = 2,1 \times 10^5$ МПа;
 d – root diameter of ball screw shaft;
 S – safety factor, $S = 0,5...0,8$;
 μ – mounting correction factor;
 l – length of unsupported shaft, mm.



ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ SWIVEL SPEED LIMIT

Работоспособность ШВП ограничена критической частотой вращения
Ball screw work capacity is limited by the critical swivel speed:






$$n_{кр} = 5 \cdot 10^5 \cdot \frac{d}{l^2} \cdot v \cdot S \quad n_{кр}^* = \frac{80000}{d}$$

- d — внутренний диаметр резьбы винта;
- l — неопорная длина винта;
- v — коэффициент, зависящий от способа заделки;
- S — коэффициент запаса (S=0,5...0,8).

Пределная частота вращения определяется меньшим из двух значений: $n_{кр}$ и $n_{кр}^*$.

- d — ball thread minor diameter;
- l — unbearing screw length, mm;
- v — ratio of sealing method;
- S — reserve ratio (S=0,5...0,8).

Swivel speed limit is the lowest value between $n_{кр}$ and $n_{кр}^*$.



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ LIFE

Долговечность шариковой винтовой передачи определяется из номограммы (см. схему 1) или по формуле:

Ball screw life is determined by the nomogramme (see shema 1) or calculated as follows:

$$L = \left(\frac{C}{F_m} \right)^3 \cdot 10^6 \text{ мин}^{-1}$$

$$L = \frac{L}{n_m \cdot 60} \text{ час}$$

C - динамическая грузоподъемность, кН
F_m - эквивалентная динамическая нагрузка, кН
n_m - среднее число оборотов, мин⁻¹

C - dynamic load, kN
F_m - equivalent load, kN
n_m - equivalent speed, min⁻¹

- при переменной скорости и постоянной нагрузке

- at variable speed and constant load

$$n_m = \frac{q_1}{100} \cdot n_1 + \frac{q_2}{100} \cdot n_2 + \frac{q_3}{100} \cdot n_3 + \dots, \text{ мин}^{-1}$$

- при переменной нагрузке и постоянной скорости



- at variable load and constant speed

$$F_m = \sqrt[3]{F_1^3 \cdot \frac{q_1}{100} + F_2^3 \cdot \frac{q_2}{100} + F_3^3 \cdot \frac{q_3}{100} + \dots}, \text{ кН}$$

- при переменной нагрузке и переменной скорости

- at variable load and variable speed

$$F_m = \sqrt[3]{F_1^3 \cdot \frac{n_1}{n_m} \cdot \frac{q_1}{100} + F_2^3 \cdot \frac{n_2}{n_m} \cdot \frac{q_2}{100} + F_3^3 \cdot \frac{n_3}{n_m} \cdot \frac{q_3}{100} + \dots}, \text{ кН}$$



Для передач с двойными гайками, собранными с предварительным натягом, эквивалентная динамическая нагрузка F_m рассчитывается для каждой гайки отдельно, с учетом силы натяга F_{pr}

For ball screw with preloaded double nut equivalent load F_m calculate for each nut separately, taking into account preload force F_{pr}

$$F_{m1} = F_{pr} \cdot \left(1 + \frac{F_m}{3 \cdot F_{pr}}\right)^2, F_{m2} = F_{m1} - F_m$$

Долговечность каждой гайки рассчитывается отдельно

Nominal life calculate for each nut separately

$$L_1 = \left(\frac{C}{F_{m1}}\right)^3, L_2 = \left(\frac{C}{F_{m2}}\right)^3$$

Долговечность передач с двойными гайками, собранными с предварительным натягом

Nominal life of ball screw with preloaded double nut

$$L = \left(\frac{10}{L_1^{\frac{10}{9}} + L_2^{\frac{10}{9}}}\right)^{\frac{10}{9}}$$

Периодически долговечность шариковых винтовых передач определяется стендовыми испытаниями: для подтверждения метода расчёта, при проверке новых технических решений, при изменениях в применяемых материалах либо технологии изготовления.

Life of ball screws is determined periodically by stand tests to confirm calculation method, check new technical decisions or by change of material or technology used.





Схема 1

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ LOADS

| d _{or} mm | P _{or} mm | Диаметр шарика, мм Ball Diameter, mm | C [kN] Динамическая грузоподъёмность Dynamic Loads | | | | | | | | C [kN] Статическая грузоподъёмность Static Loads | | | | | | | | R [kN/μm] Минимальная осевая жёсткость Minimal Stiffness | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|------|------|------|---|------|------|--|------|------|------|---|--|--|--|
| | | | i* | | | | | | | | i* | | | | | | | | i* | | | | | | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 16 | 5 | 3,5 | 6,7 | 9,5 | 12 | | | | | 7,2 | 11 | 15 | | | | | 0,16 | 0,24 | 0,32 | | | | | | | |
| 20 | 5 | 3,5 | 8,1 | 12 | 15 | | | | | 10 | 16 | 21 | | | | | 0,22 | 0,32 | 0,42 | | | | | | | |
| 25 | 5 | 3,5 | 9,3 | 13 | 17 | 20 | | | | 14 | 20 | 27 | 34 | | | | 0,26 | 0,38 | 0,51 | 0,63 | | | | | | |
| 25 | 10 | 3,969 | 10 | 15 | | | | | | 14 | 21 | | | | | | 0,26 | 0,39 | | | | | | | | |
| 32 | 5 | 3,5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | | | 18 | 27 | 36 | 45 | 55 | | | 0,32 | 0,47 | 0,63 | 0,77 | 0,94 | | | | | |
| 32 | 10 | 5,556 | 19 | 26 | 34 | | | | | 26 | 39 | 52 | | | | | 0,33 | 0,5 | 0,66 | | | | | | | |
| 40 | 5 | 3,5 | | 17 | 22 | 26 | 31 | | | 36 | 47 | 59 | 71 | | | | 0,57 | 0,77 | 0,95 | 1,14 | | | | | | |
| 40 | 10 | 7,114 | | 40 | 62 | 75 | 88 | | | 76 | 101 | 127 | 152 | | | | 0,7 | 0,94 | 1,27 | 1,38 | | | | | | |
| 40 | 20 | 6,35 | 28 | 40 | | | | | | 43 | 65 | | | | | | 0,46 | 0,69 | | | | | | | | |
| 50 | 5 | 3,5 | | 18 | 23 | 27 | 32 | | | 46 | 62 | 77 | 92 | | | | 0,68 | 0,89 | 1,1 | 1,34 | | | | | | |
| 50 | 10 | 7,144 | | 54 | 69 | 84 | 98 | | | 107 | 142 | 178 | 213 | | | | 0,89 | 1,18 | 1,46 | 1,73 | | | | | | |
| 50 | 20 | 7,938 | | 58 | 75 | 91 | | | | 108 | 145 | 181 | | | | | 0,9 | 1,18 | 1,46 | | | | | | | |
| 63 | 5 | 3,5 | | 18 | 23 | 28 | 33 | | | 59 | 79 | 99 | 118 | | | | 0,76 | 1 | 1,27 | 1,51 | | | | | | |
| 63 | 10 | 7,144 | | 61 | 77 | 94 | 110 | | | 138 | 184 | 230 | 276 | | | | 1,05 | 1,38 | 1,74 | 2,07 | | | | | | |
| 63 | 20 | 9,525 | | 78 | 100 | 121 | | | | 168 | 223 | 279 | | | | | 1,08 | 1,45 | 1,8 | | | | | | | |
| 80 | 10 | 7,144 | | 63 | 81 | 98 | 115 | 131 | 147 | 181 | 242 | 302 | 363 | 423 | 484 | | 1,16 | 1,56 | 1,93 | 2,31 | 2,67 | 3,04 | | | | |
| 80 | 20 | 12,7 | | 133 | 170 | 206 | 241 | | | 298 | 397 | 496 | 595 | | | | 1,43 | 1,91 | 2,37 | 2,82 | | | | | | |
| 100 | 10 | 7,144 | | | 93 | 112 | 131 | 150 | 168 | | 325 | 406 | 487 | 568 | 649 | | | 1,77 | 2,19 | 2,61 | 3,07 | 3,5 | | | | |
| 100 | 20 | 12,7 | | | 195 | 237 | 277 | 316 | 354 | | 527 | 659 | 791 | 923 | 1055 | | | 2,33 | 2,88 | 3,43 | 3,98 | 4,52 | | | | |
| 125 | 10 | 7,144 | | | 103 | 124 | 145 | 166 | 186 | | 416 | 520 | 624 | 728 | 832 | | | 1,88 | 2,36 | 2,82 | 3,27 | 3,72 | | | | |
| 125 | 20 | 12,7 | | | 258 | 313 | 366 | 417 | 468 | | 767 | 959 | 1150 | 1342 | 1534 | | | 2,68 | 3,32 | 3,96 | 4,59 | 5,22 | | | | |

*i – число рабочих контуров.
*i – nut working contour quantity.

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ KINEMATICS PRECISION



C_p заданное отклонение;
 e_p отклонение действительного перемещения;
 V_{up} ширина полосы колебаний;
 V_{300p} ширина полосы колебаний на 300 мм;
 $V_{2\pi p}$ отклонение в пределах одного оборота;
 l_u измеряемая длина резьбы;
 l_e нерабочий участок резьбы;
 l_1 общая длина резьбовой части винта.

C_p given deviation;
 e_p tolerance on useful travel;
 V_{up} permissible travel variation within useful travel;
 V_{300p} permissible travel variation within 300 mm travel;
 $V_{2\pi p}$ permissible travel variation within 2π travel;
 l_u usable travel;
 l_e excess travel;
 l_1 axial thread length;


Для транспортных ШВП:
For transport ball screws:

$$e_p = \pm \frac{l_u}{300} V_{300p}$$

| Класс точности Tolerance Class | П1 P1 | Т3 T3 | П3 P3 | Т5 T5 | П5 P5 | Т7 T7 | П7 P7 | Т9 T9 | Т10 T10 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| $V_{300p}, \mu\text{m}$ | 6 | 12 | 12 | 23 | 23 | 52 | 52 | 100 | 210 |
| $V_{2\pi p}, \mu\text{m}$ | 4 | | 6 | | 8 | | 12 | | |

| Класс точности Tolerance Class | $l_u >$ | 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | $l_u \leq$ | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6000 |
| П1 P1 | $e_p, \mu\text{m}$ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | | | |
| | $V_{up}, \mu\text{m}$ | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | | | |
| П3 P3 | $e_p, \mu\text{m}$ | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 35 | 41 | 50 | 62 | 76 | | |
| | $V_{up}, \mu\text{m}$ | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 41 | 49 | | |
| П5 P5 | $e_p, \mu\text{m}$ | 23 | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | 46 | 54 | 65 | 77 | 93 | 115 | 140 | 170 | |
| | $V_{up}, \mu\text{m}$ | 23 | 25 | 26 | 29 | 31 | 35 | 39 | 44 | 51 | 59 | 69 | 82 | 99 | 119 | |
| П7 P7 | $e_p, \mu\text{m}$ | 52 | 56 | 62 | 70 | 79 | 91 | 105 | 124 | 148 | 176 | 213 | 260 | 320 | 390 | |
| | $V_{up}, \mu\text{m}$ | 52 | 55 | 58 | 62 | 68 | 74 | 82 | 93 | 106 | 123 | 143 | 170 | 203 | 244 | |

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ GEOMETRICAL PRECISION



| | d_0 , mm | l_5 , mm | Класс точности / Tolerance class | | | | | | |
|---|------------|---------------|---|-----------------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|
| | | | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
| Радиальное биение t_{5p} относительно AA', μm Radial runout t_{5p} according AA', μm | $>$ | | t_{5p} для l_5 / t_{5p} for l_5 | | | | | | |
| | 6 | 12 | 80 | | | | | | |
| | 12 | 25 | 160 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 |
| | 25 | 50 | 315 | | | | | | |
| | 50 | 100 | 630 | | | | | | |
| | $>$ | l_1/d_0 | | $t_{5 \max p}$ для $l_1 > 4d_0$ | | | $t_{5 \max p}$ for $l_1 > 4d_0$ | | |
| | 40 | 40 | 50 | 64 | 80 | 125 | 160 | | |
| | 40 | 60 | 60 | 75 | 96 | 120 | 200 | 240 | |
| | 60 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | |
| | 80 | 100 | 160 | 200 | 256 | 320 | 500 | 640 | |
| Радиальное биение t_{6p} относительно AA', μm Radial runout t_{6p} according AA', μm Для $l_6 > l \Rightarrow t_6 \leq t_{6p} \cdot \frac{l_6}{l}$ For | $>$ | d_0 , mm | l_6 , mm | t_{6p} , μm | | | | | |
| | 6 | 25 | 80 | 10 | 12 | 20 | 40 | | 63 |
| | 25 | 50 | 125 | 12 | 16 | 25 | 50 | 63 | 80 |
| | 50 | 100 | 200 | 16 | 20 | 32 | 63 | 80 | 100 |
| Радиальное биение t_{7p} относительно C, μm Radial runout t_{7p} according C, μm Для $l_7 > l \Rightarrow t_7 \leq t_{7p} \cdot \frac{l_7}{l}$ For | $>$ | d_0 , mm | l_7 , mm | t_{7p} , μm | | | | | |
| | 6 | 25 | 80 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| | 25 | 50 | 125 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| | 50 | 100 | 200 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
| Торцевое биение t_{8p} , μm Axial runout t_{8p} , μm | $>$ | d_0 , mm | | t_{8p} , μm | | | | | |
| | 25 | 63 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| | 63 | 100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Торцевое биение t_{9p} и радиальное биение t_{10p} для ШВП с осевым натягом, μm Axial runout t_{9p} and radial runout t_{10p} for preloaded units, μm | $>$ | D, D_1 , mm | | t_{9p}, t_{10p} , μm | | | | | |
| | 16 | 32 | 10 | 12 | 16 | 20 | | | |
| | 32 | 63 | 12 | 16 | 20 | 25 | | | |
| | 63 | 125 | 16 | 20 | 25 | 32 | | | |
| | 125 | 250 | 20 | 25 | 32 | 40 | | | |
| Отклонение от параллельности t_{11} присоединительной поверхности на длине 100 мм относительно d_0 , μm Parallelism variation t_{11} of interface within 100 mm length according to d_0 , μm | | | 16 | 20 | 25 | 32 | | | |

ОСЕВАЯ ЖЁСТКОСТЬ STIFFNESS

Для ШВП с предварительным натягом контролируется осевая жёсткость:

F осевая сила, Н;

δ осевое смещение гаечной группы относительно винта, μm .

Контроль жёсткости осуществляется на стенде С3531–37. Нагрузка ШВП осевой силой осуществляется гидравлически бесступенчато. Винт и гаечная группа удерживаются от проворота специальными механизмами зажима. Измерение смещения винта относительно гаечной группы осуществляется измерительной системой, состоящей из 3 датчиков перемещения, расположенных на одной окружности через 120° , в ручном и автоматическом режиме, в 3 сечениях по длине винта и 2 направлениях вдоль его оси.

Preloaded ball screw stiffness is calculated as:

$$R = \frac{F}{\delta}$$

F axial force, N;

δ axial travel of nut unit according to screw, μm .

Stiffness control is conducted at the C35531–37 stand. The load of the ball screw with axial force is gently made with hydraulics. The screw and nut unit are held by special clams from turn. Measurement of the screw travel according to nut unit is fulfilled by measuring system, having 3 sensors for travel, which are arranged on the same round every 120° , and conducted for 4 profiles over the whole screw length and in 2 directions along the screw axis in manual and automatic modes.

Момент холостого хода Drag Torque

| $M_{\text{хх ср.т}}$ Nm | | $\Delta M_{\text{хх}}$ % | | | |
|----------------------------|-----|---|----|----|----|
| | | Класс точности Tolerance Class | | | |
| | | 1 | 3 | 5 | 7 |
| > | ≤ | $l_u/d_0 \leq 40, l_u \leq 4000 \text{ mm}$ | | | |
| 0,2 | 0,4 | 35 | 40 | 50 | |
| 0,4 | 0,6 | 25 | 40 | 40 | |
| 0,6 | 1,0 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1,0 | 2,5 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 2,5 | 6,3 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6,3 | 10 | | 15 | 20 | |
| | | $l_u/d_0 \leq 60, l_u \leq 4000 \text{ mm}$ | | | |
| 0,2 | 0,4 | 40 | 50 | 60 | |
| 0,4 | 0,6 | 35 | 40 | 45 | |
| 0,6 | 1,0 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1,0 | 2,5 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2,5 | 6,3 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6,3 | 10 | | 20 | 25 | 35 |

Контролируемую ШВП устанавливают на стенде С3531–38, фиксируют от проворота гаечную группу и приводят во вращение винт. Частота вращения – 100 мин-1. Момент, возникающий при вращении, наблюдают по регистрирующему прибору. Задавая вращение винта в одну и другую стороны, контролируют момент холостого хода $M_{\text{хх}}$ по всей длине при прямом и обратном ходе. Колебания $M_{\text{хх}}$ по длине резьбовой части в процентах к среднему моменту не должны превышать величины, указанные в таблице слева.

Prior to control ball screw is arranged on the C3531–38 stand, the nut is fixed against turn and the screw is rotated with 100 rpm swivel speed. The springing up during rotation drag torque $M_{\text{хх}}$ is watched over the whole screw length and fore travel and return travel and crew rotation in both directions. Travel variations $M_{\text{хх}}$ over the screw thread length per cent to mean torque should not exceed values, shown in the table on the left.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ POST-SALE SERVICE

Упаковка

Собранные, отрегулированные и проверенные ШВП консервируются и запаковываются в полиэтиленовый мешок. Затем укладываются в специальную тару и фиксируются для предотвращения повреждений во время транспортировки.

Транспортирование

Транспортирование упакованных ШВП осуществляется любым крытым транспортом или в контейнерах с учётом правил, действующих на транспорте этого вида. Условия поставки оговариваются при заключении контракта.

Указания по эксплуатации

ШВП перед монтажом подлежит обязательной расконсервации. В эксплуатации ШВП должна быть постоянно смазана жидкой или консистентной смазкой. Смазка должна быть чистой и обладать высокими антикоррозийными свойствами. ШВП следует защищать от пыли, грязи и стружки; для этого в конструкции предусмотрены специальные очистители. В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к ШВП, указывается способ регулировки натяга.

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации ШВП — 18 месяцев со дня пуска, но не более 24 месяцев со дня получения заказчиком. МИКРОН гарантирует соответствие ШВП требованиям заказчика и нормативной документации и обязуется безвозмездно заменять дефектные ШВП или ремонтировать вышедшие из строя при соблюдении заказчиком условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

Packing

Assembled, adjusted, and tested ball screws are preserved and sealed in the plastic bag. Prepared units are put into special container and hold from damage during shipping.

Shipping

Packed ball screws could be shipped with any covered transport. Delivery terms are stated in contract.

Usage Manual

Prior to installation ball screws should be cleaned with solvent. After cleaning ball screws should be lubricated with oil or grease lubricant. Lubricant must be clean and have high anticorrosion qualities. Ball screws should be protected dust, dirt, and shaving. Therefore special wipers are provided by design.

Ball screws are completed with usage manual, stating the way to adjust preload.

Warranty

MICRON guarantees ball screws operation for 18 month since installation, but no more than 24 month since delivery.

MICRON guarantees ball screws to conform to requirements of the customer and to technical documentation. MICRON changes defective ball screws and repairs broken ones free of charge if operation, shipment, storage, and installation instructions were held by the customer.

Кодирование обозначения ШВП для заказа Ball Screw Coding for Order

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|---|----------|-----------------------------------|--|--|----------|---|----------|---------------------------------------|----------|--|----------|--|
| OMB00 | 4 | A | 1 | - | D | x | P | R | 1 | - | L | x | I | - | 00 | - | P3 |
| Тип гаечной группы (для специальной гайки — OMB00) Nut type (for special nut — OMB00) | Количество рабочих контуров, i Working contours, i | Тип фланца: А, В (для специального — С) Flange form: A, B (for special — C) | Расположение отверстий 1,2,3 (для специального — 4) Pinhole image — 1,2,3 (for special — 4) | | Номинальный диаметр резьбы, мм Thread nominal diameter, mm | | Шаг резьбы, мм Thread lead, mm | Направление резьбы (правое — R, левое — L) Thread direction (right — R, left — L) | Количество заходов резьбы Thread starts | | Общая длина винта, мм Overall screw length, mm | | Длина резьбы, мм Thread length, mm | | Тип присоединительных поверхностей винтов — левая, правая (для специального — 0) Screw interface type — right, left (for special — 0) | | Класс кинематической точности специальной резьбы ISO 3408 (P1, P2, P5, T3, T5, T7...) Kinematics precision tolerance class for special thread, ISO 3408 (P1, P2, P5, T3, T5, T7...) |



BALL SCREW TECHNICAL DATA ACCEPTANCE LIST
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШВП

Customer
Заказчик

compulsory-обязательно
please mark by X the gray cells you are interested at
пожалуйста, поставьте X в ячейке с нужным вариантом

DRAWING
ОБОЗНАЧЕНИЕ

compulsory-обязательно
please insert a value in the light green cell
пожалуйста, проставьте значение в зеленом поле

ball screw nominal diameter
номинальный диаметр ШВП mm

ball screw nominal lead
номинальный шаг mm

optional-необязательно
please insert a value in the light yellow cell
пожалуйста, проставьте значение в желтом поле

lead accuracy
степень точности ISO 3408

| | | | |
|-----|--------------------------|-----|--------------------------|
| P 7 | <input type="checkbox"/> | T 7 | <input type="checkbox"/> |
| P 5 | <input type="checkbox"/> | T 5 | <input type="checkbox"/> |
| P 3 | <input type="checkbox"/> | T 3 | <input type="checkbox"/> |
| P 1 | <input type="checkbox"/> | | |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| max admissible axial backlash максимально допустимый зазор | <input type="text"/> | mm |
| zero backlash by 4 points contact "нулевой" зазор при 4-точечном контакте | <input type="checkbox"/> | this solution means theoretically no preload в этом случае теоретически без предв. Натяга |
| light preload by 4 points contact предварительный натяг при 4-точечном контакте | <input type="text"/> | please insert % value пожалуйста, проставьте % значение 2% of Cdyn max admissible value 2% от Cdyn макс допустимое значение |
| preload by 2 points contact by pitch shift (PRELOADED SINGLE NUT) одиночная гайка с осевым скачком резьбы с предв. натягом | <input type="text"/> | please insert % value пожалуйста, проставьте % значение 10% of Cdyn max admissible value |
| preload by 2 points contact by 2 nuts (DOUBLE NUT) | <input type="text"/> | please insert % value пожалуйста, проставьте % значение 10% of Cdyn max admissible value 10% от Cdyn макс допустимое значение |

Type of screw
Обработка винта

| | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| right thread/резьба правая | <input type="checkbox"/> | left thread/резьба левая | <input type="checkbox"/> |
| right thread+left thread on the same screw резьба левая + правая на одном винте | <input type="checkbox"/> | | |
| ground ball screw/шлифованный винт | <input type="checkbox"/> | rolled ballscrew/накатной винт | <input type="checkbox"/> |
| machined according to drawing обработка концов по чертежу | <input type="checkbox"/> | this solution means according to drawing в этом случае обработка по чертежу заказчика | |
| machined according to standart обработка концов стандартная | <input type="checkbox"/> | please insert type of ends пожалуйста, проставьте тип | |
| non-machined screw (all thread): TOTAL LENGHT L без обработки концов (резьба на всю длину): ОБЩАЯ ДЛИНА L | <input type="text"/> | mm | |

Standart nut type
Стандартные типы гаек

| | | | | |
|-------|--------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------|
| OMB22 | <input type="checkbox"/> | OMB25 | <input type="checkbox"/> | please indicaten+n loaded turns |
| OMB40 | <input type="checkbox"/> | OMB30 | <input type="checkbox"/> | количество нагруженных витков |
| OMB45 | <input type="checkbox"/> | OMB35 | <input type="checkbox"/> | |
| OMB50 | <input type="checkbox"/> | | | |
| OMB65 | <input type="checkbox"/> | | | |

In case of nut according to drawing, if necessary, please indicate also the following data:
в случае нестандартной гайки (по чертежу заказчика), пожалуйста, укажите

| | | | | | |
|--------|--|--------------------------|---|----------------------|---|
| TYPE 1 | SINGLE NUT WITH BACKLASH - ACCORDING TO DRAWING одиночная гайка с зазором | <input type="checkbox"/> | number of total loaded turns количество нагруженных витков | <input type="text"/> | in case of nut TYPE 4 and TYPE 5, please indicate n+n loaded turns |
| TYPE 2 | SINGLE NUT WITH ZERO BACKLASH - ACCORDING TO DRAWING одиночная гайка с нулевым зазором | <input type="checkbox"/> | dynamic load rating Cdyn динамическая нагрузка | <input type="text"/> | kN |
| TYPE 3 | SINGLE NUT WITH LIGHT PRELOAD BY 4 PC - ACCORDING TO DRAWING одиночная гайка с легким натягом (4-точечный контакт) | <input type="checkbox"/> | static load rating Cstat статическая нагрузка | <input type="text"/> | kN |
| TYPE 4 | PRELOADED SINGLE NUT by pitch shift - ACCORDING TO DRAWING одиночная гайка с осевым скачком резьбы с предв. натягом | <input type="checkbox"/> | axial stiffness осевая жесткость kN/μm | <input type="text"/> | kN/μm |
| TYPE 5 | DOUBLE NUT- ACCORDING TO DRAWING двойная гайка | <input type="checkbox"/> | | | |

in all these cases (nut according to drawing) it means that the nut must have the same geometrical dimensions as the original one

В этих случаях (гайка в соответствии с чертежом) имеется в виду, что гайка должна иметь такие же размеры, как на оригинальном чертеже

NOTE
Примечание

Контактное лицо Contact person

Tel: _____ E-mail: _____



Амнок вьдцбавт лугшшх®

М И К Р О Н

Украина, Одесса, 65031, ул. Промышленная, 37
Тел.: +38 (0482) 37 10 10, факс: +38 (0482) 340 999
E-mail: sale@micron.ua
www.micron.ua

M I C R O N

Promishlennaya Str., 37, Odessa, 65031, Ukraine
Tel.: +38 (0482) 37 10 10, fax: +38 (0482) 340 999
E-mail: sale@micron.ua
www.micron.ua